

ARPAT - AREA VASTA CENTRO - Dipartimento del Circondario Empolese

Via Tripoli, 18 - 50053 - Empoli

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: EM.01.11.06/2.23 del 19.06.2020 a mezzo: PEC

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

al Comune di Empoli
PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it

e p.c. alla Vetro Revet Srl
PEC: vetrorevet@legalmail.it

a Acque SpA
PEC: info@pec.acque.net

Oggetto: Vetro Revet Srl in loc. Terrafino via VIII Marzo n.9 nel comune di Empoli. Analisi reflui in uscita dal depuratore Pagnana di Acque Spa. Prescrizioni impartite al procuratore Ing. Silvio Marano a seguito dell'emergenza del 30.04.2020 per l'incendio di un filtro a maniche

In data 19.05.2020 è pervenuta da Acque Spa l'esito analitico del campione da loro prelevato dei reflui in uscita al depuratore di Pagnana, come concordato il 30.04.2020 con questo Dipartimento a seguito dell'incendio avvenuto il 30.04.2020 al filtro a maniche dell'emissione C7 dell'impianto di essiccazione del vetro dello stabilimento della Vetro Revet Srl.¹

Dal RdP n.10335/20 del 12.05.20 di Acque Spa:

- il campione risulta prelevato in data 01.05.2020 sulle 3h dalle ore 10.30 alle 13.30, come concordato con questo Dipartimento dato che Acque Spa aveva stimato in tale finestra

¹ nota Acque Spa acquisita al ns prot. n.32967 del 19.05.2020 (a seguito della nota ARPAT del 07.05.2020 ns prot. n.30546 dei primi esiti dell'intervento in emergenza del 30.04.2020) trasmessa anche a RT, Comune, VV.F. e Revet

temporale l'uscita dal depuratore delle acque di spengimento impiegate il 30.04.2020 nello spengimento dell'incendio presso Revet;

- non si riscontra alcun superamento dei limiti imposti dalle tab.1 e 3 dell'all.V alla parte terza del D.Lgs.152/06 e non evidenzia impatti ambientali significativi derivanti dall'episodio dell'incendio del 30.04.2020.

omissis

2 vedi nota ARPAT del 09.06.2020 inviata col prot. n.38279 del 10.06.2020

3 Il D.Lgs.152/06 all'all.VI al punto 2.8 prevede che ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2

omissis

Empoli, 19.06.2020

la Responsabile del Dipartimento ARPAT
del Circondario Empolese
Dott.ssa Gigliola Ciacchini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993