

ARPAT- Area Vasta Centro - Dipartimento del Circondario Empolese*Via Tripoli, 18 – 50053 - Empoli (FI)*

N. Segnatura informatica cl. EM. 01.17.06/188.43
Prot.

a mezzo:

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
P.O. "AIA Firenze Autorizzazioni Ambientali"
regione.toscana@postacert.toscana.it

pc Al Comune di Empoli
comune.empoli@postacert.toscana.it

All'Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento di Prevenzione
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

OGGETTO: ditta IRPLAST SpA avaria impianto abbattimento emissioni - via A. De Gasperi 10 zona industriale Terrafino Empoli .Comunicazione esito sopralluogo e richiesta adozione provvedimenti.

A seguito della comunicazione di anomalia inviata dalla ditta in oggetto in data 10/09/2021 ns prot. 68959 e della successiva integrazione riportante stessa data ns.prot.69129, in data odierna tecnici di questo Dipartimento hanno eseguito un sopralluogo di verifica presso l'insediamento IRPLAST 'dove è stato accertato quanto segue:

1. alle ore 15 risultavano in funzione le macchine omissis. Risultava inoltre in funzione la mixing station;
2. il ventilatore a servizio dell'ossidatore omissis relativo all'ES1 aveva uno dei cuscinetti che sostengono l'albero del ventilatore rotto, alcuni operatori stavano eseguendo lavori di smontaggio, in attesa della gru necessaria per il sollevamento del ventilatore stesso, di rilevanti dimensioni;
3. dal sistema di supervisione a video Master risultava che la mixing station stava operando con il camino di emergenza aperto, in quanto l'ossidatore omissis a servizio della emissione ES3, che stava lavorando al 100% della potenzialità, non era in grado di supportare il carico proveniente da tutti gli impianti in funzione, a causa dell'eccessiva portata.

Per quanto sopra, visto art 271 comma 14 del DLgs 152/06 si propone a Codesto Spettabile ente l'adozione di un provvedimento affinché la ditta :

- riduca il numero di macchine in funzione e/o la loro potenzialità in modo che l'attuale Ossidatore Termico Rigenerativo omissis sia in condizione di trattare le arie di tutte le linee in funzione ed

1 Impianto AIA D.D. n.21406 del 24/12/2020

evitare l'apertura dei camini di emergenza delle varie macchine in attesa del ripristino dell'OTR vecchio omissis

- presenti uno schema di utilizzo giornaliero delle macchine che dimostri la capacità dell'attuale OTR attivo di supportare le linee in esercizio di volta in volta.

In attesa di ricevere copia dei provvedimenti adottati si porgono cordiali saluti

Empoli 13 settembre 2021

Per la Responsabile del Dipartimento
Dott.ssa Stefania Tozzetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.